

Mars 2018

Flash info chantiers



Campus Urbain – Echangeur du Christ de Saclay

Fermeture partielle de la piste cyclable longeant la N118 (sens Paris-Province)



Section comprise entre la RD36 (échangeur n°8 du Christ de Saclay) et le giratoire de Corbeville (échangeur n°9) - du 26 mars 2018 au 11 mars 2020.

Dans le cadre des travaux de réaménagement de l'échangeur du Christ de Saclay, le Conseil Départemental de l'Essonne a engagé depuis plusieurs semaines les travaux préparatoires au réaménagement de la RD36 pour une circulation 2x2 voies, l'accueil d'une plateforme du TCSP ainsi qu'une piste cyclable. Pour assurer la sécurité des usagers lors de cette phase de travaux, celui-ci a mis en place la fermeture partielle de la piste cyclable longeant la N118. La fermeture de la piste sera matérialisée par la signalisation provisoire réglementaire.

Des itinéraires de déviation sont proposés aux usagers :

- **Sens RD 36/RD 306 (Christ de Saclay) vers RD 128 (Corbeville)** : Piste cyclable le long du site propre de transports en commun longeant la RD 306 direction Saint-Aubin, Gif-sur-Yvette ; Traversée au carrefour à feux RD 306 / RD 128 direction Palaiseau, Orsay ; Suivre le site propre de transports en commun en direction de Palaiseau, Orsay jusqu'à l'échangeur avec la N118 ;
- **Sens RD 128 (Corbeville) vers RD 36/RD 306 (Christ de Saclay)** : Déviation de la rue Nicolas Appert ; Piste cyclable le long du site propre de transports en commun (qui rejoint la RD128) Traversée au carrefour à feux RD 128 / RD 306 (Direction Saclay – Le Christ) ; Piste cyclable le long du site propre de transports en commun longeant la RD 306 direction Saclay – Le Christ.

Ces dispositions font l'objet d'arrêtés pris conjointement par le CD91 et la Préfecture de l'Essonne.